

ISN 24H

Información sobre central nuclear Cofrentes (Valencia) – INES 0

18 de agosto de 2017

El titular de la central ha comunicado que durante los trabajos programados para la revisión de la bomba B (perteneciente a un sistema de refrigeración del reactor en caso de emergencia), por error, el personal encargado de realizar dichas labores abrió el interruptor de alimentación del motor de la bomba C del mismo sistema, cuando esta acción debía haberse realizado exclusivamente en la bomba B.

Este hecho ha ocasionado que durante un corto periodo de tiempo (1 min 38 s), ambas bombas se hayan encontrado fuera de servicio.

El resto de sistemas redundantes han permanecido operables en todo momento.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.