

ISN 24H

Información sobre central nuclear Cofrentes (Valencia) – INES 0 (Preliminar)

19 de diciembre de 2017

En día de ayer, el titular de la central nuclear de Cofrentes ha informado al CSN, siguiendo los procedimientos reglamentarios, del arranque automático del generador diésel de emergencia, por la pérdida de tensión en una de las divisiones del sistema eléctrico interior.

La pérdida de tensión se ha producido al desconectarse un transformador de la línea exterior, que se ha visto afectado por las fuertes tormentas de estos días en la zona.

Tras ser identificada la causa del suceso y comprobar la correcta actuación de los sistemas de seguridad, el titular normalizó la situación de acuerdo a los procedimientos, alineando los sistemas eléctricos y parando el generador diésel.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.