

ACTA DE INSPECCIÓN funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear CERTIFICA: Que se ha personado, acompañada de , funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear, los días 21 y 26 de abril de 2017, en SANITAS SA DE HOSPITALES (CIMA) con en Barcelona. La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico médico con última inscripción de la instalación realizada en fecha 28.01.2016 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La inspección fue recibida por el Sr. , jefe de mantenimiento de Campus CIMA Barcelona y Campus Milenium y coordinadora de RX, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica. Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta: **GENERALIDADES** - La instalación se encontraba ubicada en la planta sótano 1 (Servicio de Radiología) y Quirófanos y planta 2ª (Hemodinámica). ------- Estaba disponible el plano de la instalación.------ Disponían de 12 equipos de rayos X: - planta sótano 1: - Servicio de Radiología: 1 telemando, 1 convencional, 1 TC, 1

- Quirófanos: 4 equipos de arco de quirófano

inscrito está instalado en la sala de

mamógrafo, 1 ortopantomógrafo, 1 densitómetro, 1 portátil

- planta segunda: 1 equipo de hemodinámica

modelo

- El mamógrafo



equipo de mamografía de la firma (B-2127) (RX/B-1022) de la instalado en la sala contigua y será	o al Hospital de la Zarzuela de Madrid. Un segundo modelo proveniente de la instalación de Barcelona, donde estaba inscrito, está enviado en breve al centro de Tarragona (T-31676) 2017 será instalado en lugar de dichos mamógrafos
- El equipo de la firma mod la firma modelo	ha sido retirado y sustituido por uno de nº147331HL3
- Estaba disponible el certifica de ret	irada
- Estaba disponible un escrito firm tramitando las modificaciones en el	en el que consta que está registro correspondientes
- Disponían de las siguientes acredita - para dirigir:	aciones del CSN para instalaciones de RX médicos:
- nara onerar:	
en el CSN y con tasas pagadas en 20	y las solicitudes de acreditación presentadas 14 de y en 2016 de
- En Hemodinámica colaboran los s	
acreditación de 1er o de 2º nive instalaciones de radiodiagnóstico mo	No estaba disponible ninguna el a excepción de la acreditación para dirigir en édico del Dr
En Hemodinámica colaboran las sig	guientes enfermeras. No se disponía de las
creditaciones para operar correspo	endientes
La Sra. manifestó que ha isponía de las siguientes acreditació	abía personal acreditado en quirófanos pero solo se ones para operar:
ya f	
octores.	netros personales para los operadores y 2 para los
de muñeca para los doctores.	etros personales para todo el personal y además, 10
- En quirófanos: 48 dosímetros	personales para todo el personal.
- Disponen de un convenio con e dosimétrico de la instalación.	para la realización del control



 Estaba disponibles los registros dosimétricos mensuales y acur años a excepción de los registros de los doctores de radiodiagnó 	
- Estaba disponible el programa de garantía de control d radiológica de fecha 4.02.2016 que solo incluía el personal e estaba elaborando el nuevo programa con altas y bajas de equip	de Radiodiagnóstico. Se
- Estaba disponible la clasificación del personal pero no era com el personal de Radiodiagnóstico	
- Estaba disponible un contrato escrito y vigente con	enovado anualmente
- Se disponía del certificado de conformidad emitido po	en fecha 23.08.2016
- Estaban disponibles los controles de calidad y niveles de radirealizados por en fechas 10.05.2016, 23.08.2016 y 25.0	• •
- En dichos controles se realizaban las verificaciones de dosis a p	aciente
Disponían de contratos de mantenimiento preventivo y correc	tivo con
Estaba disponible el informe periódico	
- Todas las salas disponen de las normas de funcionamient trabajo	to y procedimientos de
- Disponían de:	
- 14 delantales plomados	
- 5 chalecos y faldas	
- 18 protectores tiroidales	
- 5 protectores gonadales	
Como cuerpo dispersor se utiliza un cuerpo de plástico con un 5 cm o phantomas de los propios equipos	
El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los no de la firma , modelo n/s 1190	niveles de radiación fue
PLANTA SEGUNDA	

- En la zona de quirófanos de dicha planta se encontraba el equipo de hemodinámica.---

Sala de Hemodinámica

- Lindaba con:
- sala técnica y pasillo
- quirófano
- pasillo de quirófano



- zona de control

- La sala estaba plomada y disponía de acceso controlado
- La señalización era incorrecta y la luz de ocupación del quirófano no funcionaba correctamente
- El equipo era de la firma modelo nº 1500 4589, de 125 Kv y 200 mA provisto de un tubo de RX, con intensificador de imagen, cámara de tv y 4 monitores de tv.
- Disponía de una pantalla de protección suspendida del techo con cortinillas plomadas y una pantalla con faldones plomados
- La consola de control se encontraba situada en la zona de control
- Dicho equipo es utilizado para electrofisiología, vascular, neurofisiología y nemodinámica Disponía de indicador de dosis a paciente Se midieron unas tasas de dosis de 5 μSv /h en el lugar ocupado por el operador tras la pantalla de protección a 1 metro del equipo dentro de la sala, en las condiciones de un
/cateterismo cardíaco, en escopia, γ de 100 μSv /h sin la mencionada pantalla
PLANTA SÓTANO 1
En dicha planta se encontraba el Servicio de Radiodiagnóstico y los quirófanos
ERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO
Está disponible el plano de la instalación
Las salas se encuentran señalizadas y con acceso controlado
Disponen de carteles de aviso a embarazadas
Las dependencias y puertas se encuentran plomadas
Los equipos disponibles y sus salas eran los siguientes:

Sala Telemando

- Lindaba con:

- zona de control
- pasillo, 2 vestuarios y lavabo
- parking
- terreno



- La luz situada en la puerta de acceso no funcionaba correctamente
- El equipo de rayos X instalado era un telemando de la firma modelo nº de serie AM 664 42E6G-22540 de 150 kv y 800 mA
- La consola de control se encontraba situada en la zona de control
- No se midieron tasas de dosis significativas en grafía en la zona de control, en la condiciones de 85 Kv, 100 mAs, 0,5 s, con el haz de radiación dirigido hacia la mesa en posición vertical
- No se midieron tasas de dosis significativas en escopia en la misma posición en la condiciones de 42 kV y 1.1 mA
Sala TC
- Lindaba con: - vestuarios y lavabo - zona de informes y zona de control - terreno - terreno
- El equipo destinado a Tomografía computarizada era de la firma modelo de 150 kv y 600 mA nº TCC 1362080
- Se disponía de interruptores de parada de emergencia y de un inyector par exploraciones de contraste
a consola de control se encontraba situada en la zona de control
lo se midieron tasas de dosis significativas en las condiciones de un TAC angio de aort dominal en el lugar ocupado por el operador
a Convencional y Ortopantomógrafo
indaba con: - zona de control - vestuarios - sala de informes - terreno
- En dicha sala se encontraban situados dos equipos: un convencional y u ortopantomógrafo
- El <u>equipo convencional</u> era uno de la firma modelo nº de seri 020471 de 150 kv y 650 mA para realizar radiografías hacia una mesa horizontal y u bucky vertical en la pared que da al terreno.



- La consola de control se encontraba situada en la zona de control		
- No se midieron unas tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador tras el vidrio de control ni en el pasillo, en las condiciones de 70 Kv, 26.2 mAs y el haz dirigido hacia la mesa horizontal		
- El <u>equipo de ortopantomografía</u> era uno de la firma modelo 9200 nº de serie 03700188 (5242), con unas características máximas de funcionamiento de 84 kV y 15 mA, para la realización de ortopantomografías y telerradiografías		
- Los disparos se	realizaban desde la zona de control	
- Con ambas te por el operador	écnicas no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado	
Sala de Mamog	rafía	
- Lindaba con:	 sala de densitometría pasillo interno sala de mamografía provisional (equipo vestuario 	
	nº J 1, de 45 kv y 600 mAs.	
- El equipo se er	ncontraba averiado	
Sala de Densito	m <u>etría</u>	
- Lindaba con:	 sala de ecografía pasillo interior sala de mamografía vestuarios 	
	ayos X era un densitómetro de la firma modelc nº serie y 1.5 mA.	
ona de contr	cterísticas normales de funcionamiento no se midieron tasas de dosis en rol	
de serie P5-233,	, de 125 kV y 140 mA para la realización de radiografía	
- Dispone de disparador con cable de 2 m de longitud		
- No disponía de indicador de dosis a paciente		



- Con unas características de 83 Kv y 4 mAs, se midieron unas tasas de dosis de 50 μ Sv/h en la consola y de 25 μ Sv/h en la posición del operador a unos 2 metros de distancia
QUIROFANOS
- Disponen de 4 equipos de arco de quirófano
- Los equipos no se encontraban debidamente señalizados
- Todos disponen de indicador de dosis a paciente
Equipo móvil de quirófano nº 1
- El equipo de arco quirúrgico era de la firma modelo nº serie 623 (000001) de 105 kv y 80 mA
- Con unas características usuales de funcionamiento no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador
Equipo móvil de quirófano nº 2
- El equipo de arco quirúrgico era de la firma modelo , nº serie B3551700002
- Con unas características usuales de funcionamiento no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador
Equipo móvil de quirófano nº 3
quipo de arco quirúrgico era de la firma modelo nº 86-0950 de y 0.16 mA
unas características usuales de funcionamiento no se midieron tasas de dosis icativas en el lugar ocupado por el operador
o móvil de quirófano nº 4
quipo de arco quirúrgico era de la firma modelo nº serie ES-2719 5 kv y 300 mA
- Con unas características usuales de funcionamiento no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador
DESVIACIONES

- Se deberán realizar las modificaciones en el registro correspondientes.-----


- Se deberán adjuntar las acreditaciones de los doctores de hemodinámica de 1er o de





TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de SANITAS SA DE HOSPITALES (CIMA), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.







Diligencia

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la inspección CSN-GC/AIN/1/RX/B-12918/2017, realizada el 26/04/2017 en Barcelona, a la instalación SANITAS SA DE HOSPITALES, el inspector que la suscribe declara,

Se aceptan las medidas adoptadas, que subsanan parcialmente las desviaciones detectadas.

Barcelona, 31 de mayo de 2017

