Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88



### CSN/AIN/01/IRA/2975/09

Hoja 1 de 7

# ACTA DE INSPECCION

D <sup>a</sup> , D. , D. , D. , D. , D. , Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear.
CERTIFICAN: Que se personaron el día nueve de diciembre de dos mil nueve en la PETNET SOLUCIONES S.L., sito en la calle en Arganda del Rey (Madrid).
Que la visita tuvo por objeto efectuar la preceptiva Inspección para la puesta en marcha de la instalación radiactiva destinada a producción de radionucleidos emisores de positrones y síntesis de radiofármacos PET en forma líquida, comercialización, distribución y suministro de <sup>18</sup> F-FDG instalación y asistencia técnica de ciclotrones de la familia modelo y posesión y uso de fuentes encapsuladas, ubicada en el emplazamiento referido, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid con fecha 29 de julio de 2009.
Que la Inspección fue recibida por D. Director de la instalación, D. Director de Operaciones en Europa y D. Responsable de Protección Radiológica y Supervisor de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.
De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:
- Acompañando a la inspección estuvieron D <sup>a</sup> y D <sup>a</sup> pertenecientes a la UTPF

# **UNO. INSTALACIÓN**

 La instalación se encuentra reglamentariamente señalizada, dispone de medios para establecer un acceso controlado, de superficies debidamente acondicionadas, de material para descontaminación y de medios para la extinción de incendios.



# CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

### CSN/AIN/01/IRA/2975/09

Hoja 2 de 7

-	Disponen de dos ciclotrones autoblindados, aceleradores de iones negativos de hidrógeno, de la marca de la familia modelo ubicados en sendos recintos colindantes que han sido importados directamente de
-	Los ciclotrones no disponían de una placa identificativa en la que figurase el nombre del fabricante, modelo, número de serie y fecha de fabricación.
-	La inspección solicitó se remita al CSN documento donde se indique el blindaje real (espesor y material) de cada autoblindaje
-	Las salas blindadas de los Ciclotrones disponen de dos interruptores de parada de emergencia y otros dos interruptores (uno por cada ciclotrón) en la sala de control.
-	La sala de control, el área de manufacturación y la sala limpia dispone de indicadores luminosos sobre el estado de operación de los dos ciclotrones (rojo: indica que hay haz, blanco: indica que el ciclotrón tiene alimentación eléctrica y verde: indica que el ciclotrón no tiene alimentación eléctrica).
-	Para acceder a las salas de los ciclotrones es necesario utilizar una tarjeta personal.
-	En la pared junto a las puertas de acceso a las salas de los ciclotrones se encuentran dos monitores de radiación con una sonda en el interior de cada recinto con alarmas a 100 µSv/h. La escala de estos monitores está en mSv/h. Según se manifiesta se va proceder a sustituir por otros que dispongan de escala en µSv/h.
-	Disponen de interlock de puerta, de blindaje del ciclotrón y botón de "última presencia"
-	En la sala del ciclotrón 1 se encuentra una zona para la manipulación de blancos y hojas activadas provista de una pantalla plomada y otra zona en el suelo para el almacenamiento de los residuos radiactivos (ventana del blanco, hojas activadas y columnas de purificación de las celdas).
-	No existe tarado de tasas de dosis para la apertura de la puerta de acceso a los ciclotrones.
-	Tanto las salas de los Ciclotrones como en la sala limpia donde se ubican las celdas de síntesis disponen de sondas gamma fijas. Además



### CSN/AIN/01/IRA/2975/09

Hoja 3 de 7

	en todas las puertas de salida/entrada de la instalación disponen de un detector de contaminación.
	La sala limpia dispone de tres módulos de la marca modelo cada uno de ellos compuesto por dos celdas de síntesis (seis celdas de síntesis en total) y una celda de dispensación con pinzas telemandadas de la misma marca y modelo que dispone de activímetro, junto a ella se encuentra el "routing" donde llega toda la producción de F-18, que también dispone de activímetro.
-	El acceso la sala limpia se realiza a través de una esclusa con acceso controlado y enclavamiento. Disponen de tres SAS y en esta sala se almacena una fuente radiactiva encapsulada de Cs-137 de 200 μCi de actividad nominal a 1 de julio de 2009 y n/s 1296-67-2.
-	En la zona de preparación de los bultos se almacenan las tres fuentes radiactivas encapsuladas exentas de C-14, Cs-137 y Cs-137/Co-57/Co-60.
_	Disponen de un sistema de ventilación que extrae el aire de los dos ciclotrones y de las celdas de síntesis con filtros de carbón activo y filtros HEPA. En estas líneas se ubican 3 detectores de radiación que miden en cps. Además disponen de otro sistema de extracción secundario que extrae el aire de las salas de los ciclotrones y de la sala limpia. Este sistema también dispone de tres detectores de radiación.
-	En las dos salidas de los dos sistemas de ventilación existe una toma de muestra en continuo que cuando se alcanza el valor de 200 KBq/m³ se cierra la salida al exterior.
-	La situación, colindamientos y disposición de las dependencias concuerdan con los planos y datos aportados en la última documentación de la instalación remitida al CSN.
D	OS. COMPROBACIONES Y MEDIDAS REALIZADAS
-	D. <b>Eguina de la ciclotrón de la sala 1</b> .
-	La consola de operación del ciclotrón de la sala1 dispone de contraseña de acceso y en ella se muestra entre otros el estado de operación de la

### CSN/AIN/01/IRA/2975/09



Hoja 4 de 7

	fuente de iones, de la radiofrecuencia, vacío del ciclotrón y sistema de blancos.		
-	Se comprobaron los diferentes enclavamientos de operación de este ciclotrón: puerta abierta, blindaje del ciclotrón abierto, imposibilidad de abrir la puerta de la sala sin pasar la tarjeta de acceso por su lector y botón de última presencia.		
-	Se comprobó que funcionaban correctamente las luces indicadoras del estado de operación del ciclotrón.		
-	Se procedió a una irradiación de 80 minutos, con doble haz e intensidad máxima de 60 μA.		
-	Durante el proceso de irradiación en la sala del ciclotrón 1, se midieron tasas de dosis en: la sala de control, en el techo, en la puerta de acceso a la sala 1 y en la pared de la sala del ciclotrón 2, que no superaron el fondo radiológico natural.		
-	La producción final fue de 4,71 Ci, procediéndose a su transferencia al routing y posteriormente a la celda de síntesis número 4 de la sala limpia		
-	Durante las operaciones de transferencia se midieron las siguientes tasas de dosis: 0,8 μSv/h en la zona de transferencia del laboratorio de síntesis, 80 μSv/h en el "routing" que recibe toda la actividad y 0.8 μSv/h a un metro de distancia del mismo, luego la actividad se transfirió a la celda número 4 midiéndose 0.7 μSv/h en la parte frontal		
TRES. COMERCIALIZACIÓN			
-	(Los contenedores blindados donde se transporta el vial con el F-18 indicaban en su tapa uno en especial indicaba además R1 5, PB equivalente 30 mm masa 10kg y número de serie. Disponían de unos 30 contendores blindados de este tipo y unos 30 contenedores externos donde se indicaba DOT 7A Type A. Los contendores blindados no coinciden con los presentados en la documentación en apoyo de la solicitud de autorización.)		
-	El transporte se realizará a través de la empresa u otra empresa autorizada.		



# CONSEIO DE SEGURIDAD NUCLEAR

### CSN/AIN/01/IRA/2975/09

Hoja 5 de 7

-	Disponen de la documentación para el transporte y la documentacion para remitir al cliente.	
-	Se entregó copia a la Inspección de la carta de porte.	
C	UATRO. DOCUMENTACIÓN Y TE	
-	Disponen de contrato con la UTPR	
-	No disponen de detectores de neutrones. Según se manifiesta la UTPR ealizará una medida de los niveles de neutrones al año	
_	Se mostró el certificado del blindaje de las puertas de acceso a las salas de los ciclotrones suministradas por	
	Se mostró los certificados de hermeticidad y de actividad de origen de las cuatro fuentes radiactivas encapsuladas que poseen, de las cuales solo la fuente de Cs-137 de 200 $\mu$ Ci de actividad nominal no es exenta.	
-	Disponen de una licencia de Supervisor con campo de aplicación en producción y comercialización de radiofármacos, otra licencia de Supervisor con campo de aplicación en laboratorio con fuentes no encapsuladas y otra licencia de Supervisor con campo de aplicación en medicina nuclear, unidad de radiofarmacia, todas ellas en vigor y una licencia de Supervisor con campo de aplicación en laboratorio con fuentes no encapsuladas en trámite de concesión.	
-	La inspección indicó la obligación de que todo el personal que maneje los ciclotrones debe disponer de licencia con campo de aplicación en producción y todo aquel personal que se encargue de la asistencia técnica debe disponer de licencia con campo de aplicación en asistencia técnica.	
-	Disponen de seis dosímetros personales y diez dosímetros de anillo (cinco para la mano derecha y cinco para la mano izquierda) gestionados po	
-	Se encuentran situados doce dosímetros de área en: puerta de acceso a cada ciclotrón, en sala de control, pared del patio exterior que colinda con el ciclotrón de la sala 1, en el almacén, en la puerta de acceso a la esclusa de la sala limpia, en el área de manufacturación, en la zona de preparación de los bultos y otros tres en la sala donde se encuentran los sistemas de ventilación.	

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

# CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

### CSN/AIN/01/IRA/2975/09

Hoja 6 de 7

-	Disponen de un Diario de Operación diligenciado, ref. 98/09 y dos Diarios de Operación sin diligenciar para los ciclotrones.
-	Disponen de diez dosímetros de lectura directa.
-	El día de la inspección no estaba disponible un listado actualizado de la relación de todos los monitores de radiación y contaminación que disponen en la instalación.
<del>.</del>	Disponen de un programa de calibración y verificación de los sistemas de detección de la radiación. La calibración se realizará anualmente
-	Según se manifiesta, realizan diariamente a todos los monitores de radiación de la instalación una comprobación de estabilidad de la medida con la fuente de Cs-137 de 200 µCi de actividad nominal y se registra.
-	No estaba disponible de documentación justificativa de que el personal de la instalación conoce el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia.
	Se mostró los certificados de los cursos de D. sobre formación específica de los ciclotrones de la familia
	La inspección indicó que se corrigiera el PNT: Expedición de radiofármacos en cuanto al límite para considerar un bulto libre de contaminación y su remisión una vez corregido.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid


Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88



### CSN/AIN/01/IRA/2975/09

Hoja 7 de 7

presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a once de diciembre de dos mil nueve.



**TRÁMITE.**- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "**PETNET SOLUCIONES S.L.**," para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

### **PETNET** Solutions

### CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Att: Doña

C/ Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid

Arganda, a 18 de diciembre de 2009

**REF: IRA/2975** 

Description D.N.I director de PETNET SOLUCIONES, sito en C/ 28760 Tres Cantos (Madrid), en respuesta al Acta de Inspección de Referencia CSN/AIN/01/IRA/2975/09.

### **MANIFESTA**

Que ha recibido por duplicado Acta de Inspección de Referencia CSN/AIN/01/IRA/2975/09 en C/

Que, en relación con la consideración de documento público, se ha subrayado, con marcador verde, en el acta remitido por Usted la información considerada como confidencial ó reservada y que no deberá ser publicada, esta consideración se hace extensiva a la información que se aporta en respuesta a los puntos que se relacionan a continuación:

ANEXO 1: aclaraciones

ANEXO 2: certificados de los contenedores blindados

ANEXO 3: certificados de formación en el Reglamento y en Plan de Emergencia

ANEXO 4: relación de dispositivos de medición

ANEXO 5: plano de ubicación de los dosímetros de área

ANEXO 6: plano de ubicación de los detectores de contaminación y radiación

Y para que así conste a los efectos oportunos,

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2009

Firmado/ V