

Información sobre la central nuclear de Trillo (Guadalajara)

25 de marzo de 2010

El titular de la central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, una reducción de potencia superior al 20%, por un fallo en una tarjeta de alimentación eléctrica, situada en un armario de regulación de la turbina.

El titular ha parado la turbina de forma manual desde la Sala de Control, con lo que el alternador se ha desacoplado de la red y ha procedido a sustituir la tarjeta afectada para subsanar la anomalía.

El suceso, que no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, ha sido clasificado, de forma preliminar, como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).