

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

20 de Febrero de 2007

---

Desviación de la distribución de potencia del núcleo por la inserción de barras de control. Ello se debió a una bajada manual del 10% a raíz de un fallo transitorio de una válvula de recirculación de la turbobomba de agua de alimentación principal. Se procedió a aislarla y a repararla. La planta opera a la potencia normal sin que se haya producido ninguna consecuencia.