

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

25 de Noviembre de 2007

---

Tras la recarga de combustible, estando el reactor en parada fría (modo 5), en fase de calentamiento para volver a conectarse a la red, se produjo la parada automática con la consiguiente caída de las barras de control de los bancos de parada y de control que estaban extraídos. El suceso se ocasionó al ser retirada erróneamente una de las tarjetas electrónicas de la señal P-13 (potencia en turbina > 10%). Una vez colocada dicha tarjeta, se extrajeron los bancos y se continuó con las operaciones de calentamiento.