

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

31 de Agosto de 2007

Actuación espuria del analizador de gases tóxicos de la sala de control durante el proceso de autoverificación periódica del propio equipo, que provocó el aislamiento de la ventilación de la sala. La central siguió operando con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal. Posteriormente, quedó normalizada la ventilación de la sala de control.