

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

06 de Julio de 2007

Estando la planta en recarga se realizó la prueba programada de aislamiento general y se detectó que no quedaba comprobada la apertura de contactos de varios relés. El titular descarta que sea un problema generalizado pero está analizando la situación.