

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

22 de Mayo de 2007

---

En periodo de recarga y estando el núcleo del reactor descargado en la piscina de combustible, se produjo el aislamiento de una de las redundancias de varios sistemas, durante la realización de una prueba en una de la barras eléctricas. La señal de aislamiento se activó debido a una avería eléctrica en un trafo, que originó la pérdida de tensión en la barra de una de las redundancias que genera dicha señal, y encontrarse fundido un fusible en la otra redundancia. En el trafo afectado se encontró una mala conexión que pudo ser el origen de la avería. Se rearmó la barra, se repusieron los aislamientos y se reanudaron las pruebas.