

## ISN24H

### Fábrica de combustible de Juzbado (Salamanca) - Nivel INES 0

24 de Noviembre de 2007

---

Como consecuencia de una parada por avería del extractor EAC 16/17, que da servicio al área de sinterizado PWR, se identifica que el horno de la línea 3 no conmuta a nitrógeno en el tiempo establecido, debido al fallo de un temporizador por envejecimiento. Se revisa dicho horno, y el de la línea 1 por ser de diseño similar, y se retira el temporizador averiado, quedando la conmutación instantánea.