

## ISN24H

## Trillo (Guadalajara) - Nivel INES O

20 de Septiembre de 2007

Arranque de un generador diesel de emergencia por activación de baja tensión en su barra. La bajada se produce por la desconexión del diesel de salvaguardia que en ese momento alimentaba la barra de emergencia. La central ha seguido operando con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.