

## ISN24H

### Trillo (Guadalajara) - No aplicable

28 de Noviembre de 2007

---

Arranque de un generador diésel de emergencia, al activarse las señales del sistema de protección del reactor por quedar su barra eléctrica sin tensión. La causa es que mientras se hacía una prueba programada de un generador diésel de salvaguardias, que alimenta a esa barra, el diésel de salvaguardias disparó debido a un error operativo y a estar la barra eléctrica en isla provocó el arranque automático del generador diésel de emergencia. Durante esta prueba se observaron algunas deficiencias referidas al circuito de refrigeración de los motores del generador diésel de salvaguardias, que actualmente se están investigando.