

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

19 de Mayo de 2008

Estando la planta en recarga, se produjo la actuación espuria del sistema de extinción de incendios de la zona 4 de la sala de cables del edificio eléctrico, al parecer por la rotura de un cristal que protegía el botón del sistema. Ello activó el riego de la zona, sin que se hayan detectado anomalías en los sistemas de seguridad.