

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

18 de Abril de 2008

Durante unos trabajos programados para la recarga, se produjo el aislamiento en la línea de descarga del sistema de control químico y de volumen (CVC) por error humano, que provocó un aumento del nivel en el presurizador superior al límite establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.