

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

09 de Agosto de 2008

---

Actuación espuria de un transmisor de radiación del Edificio de Combustible que, según diseño, ha producido la señal de demanda de actuación del sistema de ventilación. Este hecho no ha supuesto una actuación real, ya que la ventilación del edificio de combustible se encuentra parada y fuera de servicio. El titular ha comprobado que los parámetros del sistema del edificio y la respuesta del transmisor homólogo están dentro de la normalidad, por lo que ha repuesto la señal de actuación y está investigando la causa de la activación de este monitor. La central sigue operando al 100% de potencia, sin que este suceso haya tenido incidencia en los trabajadores, la población o el medio ambiente.