

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Septiembre de 2008

Durante la realización de trabajos de preparación de la próxima recarga, consistentes en el transporte y recepción de cajas de herramientas de inspección de elementos combustibles en la planta de la piscina, se produjo la activación de la alarma de uno de los detectores de radiación, debido a que los equipos se colocaron en sus proximidades. Esto supuso la demanda de actuación del sistema de ventilación de emergencia, que se encontraba en servicio. Una vez finalizados los trabajos de recepción de los equipos de inspección, el titular procedió a reponer la alarma. La central se encuentra estable al 100% de potencia.