

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Noviembre de 2008

Con la central parada para realizar la recarga de combustible, el día 29 de Octubre tras el preceptivo procedimiento de vigilancia se verifica el correcto aislamiento de las penetraciones del Edificio de Contención. Posteriormente se ha comprobado que una de dichas penetraciones, no se encontraba adecuadamente cerrada. Esta circunstancia no fue advertida durante el procedimiento de vigilancia. Se realizará una revisión del procedimiento utilizado para la verificación del correcto aislamiento de dichas penetraciones antes de proceder a la carga de combustible en el núcleo.