

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

25 de Septiembre de 2008

En el transcurso de la revisión del Sistema de Vigilancia Sísmica realizada durante la inspección propuesta por el CSN, han detectado que la curva de calibración del Sismo Base de Operación (OBE), se encontraba ligeramente desplazada de su valor especificado, en uno de los seis sismógrafos que configuran el sistema. El sismógrafo afectado es el ubicado en áreas exteriores. La instrumentación de vigilancia sísmica se encuentra ubicada dentro del área de Ascó II y es un sistema de vigilancia común a todo el emplazamiento. Se ha declarado inoperable el sismógrafo y están procediendo a su ajuste correcto.