

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

09 de Febrero de 2008

Reducción de potencia superior al 20% para reparar una avería en la soldadura de conexión del depósito de drenajes de la primera etapa del recalentador número 1 con la rama de la instrumentación de nivel de dicho depósito.