

ISN24H

Sta. M^a de Garoña - Nivel INES 0

12 de Noviembre de 2008

El titular de la central estaba realizando labores de mantenimiento en una de las barreras contraincendios de la planta. En esta situación, el Manual de Requisitos de Operación establece que se debe disponer de vigilancia continua. Debido a una Interpretación inadecuada de las acciones contempladas en este manual, no se ha establecido dicha vigilancia continua. El sistema automático de vigilancia, detección y extinción de incendios de las áreas afectadas ha permanecido operable en todo momento. El suceso no ha supuesto riesgo real para las personas ni el medio ambiente.