

ISN24H

Santa María de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

29 de Julio de 2008

Se ha detectado que el procedimiento de vigilancia del enclavamiento de la esclusa de acceso del personal al interior de la contención primaria no es completo al no verificar la imposibilidad de doble apertura de las puertas en ambos sentidos. El titular ha declarado inoperable el mecanismo de enclavamiento de la esclusa de acceso del personal al interior de la contención primaria, al detectar que al estar una de las puertas de la esclusa abierta, se puede abrir parcialmente la otra de forma simultánea. El titular está analizando las causas. La función de seguridad de la esclusa se mantenido satisfecha en todo momento.