

ISN24H

Trillo - Nivel INES 0

10 de Abril de 2008

Desajustes mecánicos en el ajuste de la presión de cierre de 16 válvulas de seguridad, encontrados tras requerir el CSN el análisis del suceso de Almaraz del 16/10/2007, procediéndose a corregir las deficiencias. Se revisará el resto de válvulas susceptibles de estar en idéntica situación y se elaborará un informe de impacto que deberá remitirse al CSN. La planta se mantiene en recarga no procediendo a su arranque hasta completar la revisión y las eventuales reparaciones.