

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

19 de Marzo de 2008

Detección de una deficiencia de diseño respecto de los criterios de separación de cables de distinto tren en la terraza del edificio de control, al no disponer el muro de separación de trenes de una junta resistente al fuego en su extremo de entronque con el edificio. Se hizo constar que los conductos existentes en la zona contienen cables de alimentación a los aeroventiladores del sistema de agua enfriada esencial y que la carga térmica asociada es muy baja. Como medida compensatoria mientras se realizan los cambios pertinentes, en la zona se ha implantado una vigilancia continua de protección contra incendios.