

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

20 de Julio de 2009

---

A raíz de una revisión de los parámetros que definen las curvas de presión-temperatura de la vasija, el titular advirtió errores en ambas unidades, al situarse los valores de consigna para la apertura de las válvulas de alivio del presionador en niveles ligeramente inferiores a los reales. A la espera de realizar un nuevo cálculo de los valores de consigna, el sistema de protección contra sobrepresiones en frío se mantendrá disponible, aunque no operativo. En ningún momento se ha producido aumento alguno del nivel de radiación en la zona, ni el suceso ha tenido impacto sobre las personas ni el medio ambiente.