

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

20 de Febrero de 2009

Durante la revisión que se está llevando a cabo, el titular ha detectado una serie de anomalías en las barreras cortafuegos, relacionadas con la configuración de los muros de bloque del edificio de control, con las bajantes de pluviales que atraviesan las distintas plantas, con los conductos de alivio de CO₂, con las penetraciones que atraviesan las juntas entre edificios y con las juntas sísmicas de expansión entre edificios. La planta ha declarado las correspondientes inoperabilidades y ha aplicado las acciones requeridas por las Especificaciones de Funcionamiento. Además, puesto que las causas podrían provenir de deficiencias en el diseño, la construcción o el montaje, el titular ha iniciado la revisión del diseño, para reparar las anomalías encontradas. Este suceso, que no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente, ha sido notificado también en la unidad II de Ascó.