

ISN24H

Cofrentes (Valencia) – Nivel INES 0

16 de Febrero de 2009

El titular, en un proceso de revisión interno, ha identificado juntas que separan el exterior e interior de edificios que incumplen los criterios de diseño de resistencia al fuego durante 3 horas, y está evaluando las condiciones de diseño de diferentes áreas en materia de protección contra incendios. Alrededor de las zonas detectadas, se han realizado rondas de personal cada ocho horas, control de material combustible y se han colocado equipos de apoyo, como mangueras y dispositivos de espuma. El suceso no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni el medioambiente.