

ISN24H

Juzbado (Salamanca) – Nivel INES 0

05 de Marzo de 2009

Durante la inspección de las barras de combustible se ha producido la rotura de una de las mismas debido a que quedó atrapada mecánicamente en la mesa de transferencia previa al equipo de inspección de Rayos X. Tras acotar el área se ha observado que la barra se había partido en dos trozos, uno de los cuales cayó al suelo y el otro quedó sobre la mesa de transferencia. La inspección realizada ha revelado que al partirse la barra, una de las pastillas se fragmentó por lo que se ha procedido a la limpieza y medición de la zona. Este suceso no ha supuesto riesgo alguno para los trabajadores, ni para la sociedad ni el medioambiente.