

ISN24H

Juzbado (Salamanca) – Nivel INES 0

14 de Mayo de 2009

Según el titular, en una revisión de los parámetros de operación del sistema de protección radiológica, se han identificado discrepancias en los valores de alerta y alarma de este sistema de recogidos en las Especificaciones de Funcionamiento. Una vez que se ha tenido conocimiento de esta situación, se ha procedido a parar las actividades de fabricación en las áreas afectadas hasta ajustar los valores de caudal, los parámetros de instrumentación y documentar este hecho. El suceso no ha tenido impacto ni para el público ni para el medio ambiente.