

## ISN24H

### Santa M<sup>a</sup> de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

**21 de Marzo de 2009**

---

Estando la central en parada por recarga y durante la prueba de vigilancia de calibración de los sensores de presión de aceite de turbina se detecta que el valor de actuación de los mismos era inferior al requerido por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. Esta desviación no ha afectado a la capacidad del sistema para cumplir su función de seguridad.