

## ISN24H

### Trillo (Guadalajara) – Nivel INES 0

13 de Mayo de 2009

---

Según el titular, a raíz de una revisión documental, se identificaron dos conjuntos de juntas de dilatación de separación de edificios que incumplían los criterios de diseño para resistencia al fuego, la planta ha declarado las correspondientes inoperatividades y ha aplicado las acciones requeridas por las Especificaciones de Funcionamiento. Puesto que las causas podrían provenir de deficiencias en el diseño, la construcción o el montaje, se ha iniciado la revisión del diseño para reparar las anomalías encontradas. Este suceso, que no ha tenido repercusión para las personas ni para el medio ambiente, fue notificado en su momento en Ascó, Cofrentes y Almaraz por razones análogas.