

ISN24H

Trillo (Guadalajara) – Nivel INES 0

25 de Marzo de 2009

Al producirse la apertura de uno de los interruptores de alimentación de una barra de distribución de suministro eléctrico interior se ha activado la señal de arranque del generador diésel de emergencia correspondiente. El titular, tras comprobar que las actuaciones automáticas han sido correctas, ha normalizado la situación rearmando el interruptor y parando el generador diésel. Sin embargo, el suceso se ha reproducido poco después. En esta ocasión, el titular ha mantenido el generador diésel arrancado hasta identificar la causa del suceso. Al revisar el interruptor en el que se había producido la apertura, se ha encontrado una hebra metálica en su interior que provocaba un falso contacto entre dos circuitos que activaba dicho interruptor. La central, que se encuentra en modo de parada por recarga, ha restablecido la normalidad en la alimentación eléctrica. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.