

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

08 de Julio de 2009

Durante el análisis de los puntos de ajuste de las protecciones por sobre intensidad de las penetraciones eléctricas, se ha detectado que el procedimiento para realizar las pruebas de vigilancia está mal redactado. De forma que no cumplen con el Requisito de Vigilancia, aunque la función de seguridad asociada se ha mantenido en todo momento.