

ISN24H

Ascó I (Tarragona) – Nivel INES 0

02 de Enero de 2010

Debido a la pérdida momentánea de la línea eléctrica exterior, se ha producido el arranque y acoplamiento automático del Generador Diésel 'A' a su barra de salvaguardias. Tras restablecerse la alimentación eléctrica exterior y comprobar que todos los sistemas han funcionado correctamente, el titular ha procedido a parar el generador. Este suceso, que no ha supuesto riesgo para trabajadores, población ni medioambiente, es común a ambas unidades.