

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

02 de Diciembre de 2010

Durante la evaluación de tiempos de actuación de un grupo de válvulas, el titular ha detectado que el método de medición de esos tiempos no se ajustaba totalmente a lo requerido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) puesto que en los indicadores de la Sala de Control se recibía la señal que determinaba el cierre total de la válvula cuando ésta todavía permanecía abierta al 20%. El titular ha procedido a realizar las pruebas pertinentes para ajustar los tiempos de actuación de las válvulas. Este suceso, sin repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente, aplica a las dos unidades.