

ISN24H

Juzbado (Salamanca) – Nivel INES 0

09 de Julio de 2010

El titular de la instalación detecta que, por error, no se ha realizado la vigilancia requerida para comprobar la inexistencia de fugas en el cuadro de control de gases tanto para hidrógeno como para el propano. Posteriormente, como medida de prevención, se ha llevado a cabo dicha verificación, confirmando su correcto funcionamiento.