

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

07 de Mayo de 2010

Durante la realización de trabajos de mantenimiento en un transformador de reserva, se ha producido el arranque automático del Generador Diésel "B" al quedarse sin tensión una de las barras de alimentación. Esta falta de tensión se ha producido a su vez porque uno de los interruptores del citado transformador no cerró correctamente.