

ISN24H

Sta. M^a de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

31 de Agosto de 2010

Ausencia de una manguera adicional conectada durante la inoperabilidad temporal de un hidrante, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en el sistema de protección contra incendios. Las áreas afectadas estuvieron protegidas en todo momento por la presencia de extintores portátiles y la existencia de un hidrante cercano. Nada más identificar este hecho, el titular restableció la operabilidad del primer hidrante mencionado.