

ISN24H

Trillo (Guadalajara) – Nivel INES 0

08 de Noviembre de 2010

Ausencia de la separación requerida para actuar como barrera contraincendios entre dos conductos de ventilación del edificio del reactor por una diferencia en el ángulo del muro intermedio. Se estableció una ronda de vigilancia en dicha barrera y se instalará una protección pasiva de resistencia al fuego en el tramo del conducto correspondiente. Este hecho no ha tenido repercusión en las personas ni en el medio ambiente.