

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

17 de Septiembre de 2010

Arranque del generador diésel de emergencia por fuertes tormentas en la zona, que provocaron la pérdida de suministro eléctrico exterior en una barra del tren B. Todos los sistemas actuaron correctamente. Una vez normalizada la alimentación eléctrica exterior, se energizó la barra y se paró el citado diésel. Este hecho no ha tenido repercusión en las personas ni el medio ambiente.