

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

20 de Agosto de 2010

El titular ha detectado, a partir de un análisis de la experiencia operativa ajena, que en las pruebas utilizadas para comprobar la actuación de determinados equipos ante la señal de Inyección de Seguridad, no se han comprobado algunos de los contactos de los relés auxiliares asociados a los circuitos de dichos equipos. La planta ha declarado inoperables los relés afectados y ha aplicado las Especificaciones de Funcionamiento. Tras modificar los procedimientos de prueba, se realizan las pruebas no efectuadas completamente. Cuando éstas den un resultado satisfactorio, los relés se declararán nuevamente operables.