

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

01 de Junio de 2011

Durante una inspección visual en el recinto de contención, se ha observado un poro en la soldadura de la línea de toma de muestras procedente del sistema de refrigerante del circuito primario, cuando iniciaba el proceso de arranque. El titular ha procedido al cierre de las válvulas manuales de aislamiento, con lo que el poro ha quedado sellado, y ha iniciado su reparación, mediante la sustitución del tramo de tubería correspondiente. Una vez solventado, retomará el proceso de arranque de la planta tras la parada de recarga.