

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

06 de Julio de 2011

El pasado día 29 de junio el titular de la instalación observó que el dispositivo mecánico de protección de parada de la Turbobomba de Agua de Alimentación Auxiliar, que actúa en casos de sobrevelocidad, se encontraba activado. La alarma que avisa de esta situación no estaba presente en el correspondiente panel de alarmas de Sala de Control, debido a un error de montaje en la última revisión de mantenimiento. El equipo se declaró inoperable en el momento de su detección. Tras subsanar dicho error, y realizar las comprobaciones de funcionamiento, se vuelve a declarar operable.