

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Diciembre de 2011

La central nuclear Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha producido el arranque no previsto del generador diésel B por durante la puesta en fuera de servicio del generador diésel A. Por error, la orden de trabajo del descargo se cursó para el generador diésel B, en lugar del A. Al ponerse a cero la barra eléctrica del generador diésel B, durante la instalación del descargo, éste arrancó y se conectó a la barra según diseño. El titular ha procedido a normalizar la alimentación eléctrica de dicha barra, y a parar el generador diésel B. Además, ha revisado y modificado la documentación aplicable a la puesta fuera de servicio del generador diésel A, maniobra que forma parte de los trabajos de la recarga número 20 de la planta, y que finalmente ha sido llevada a cabo.