

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

10 de Julio de 2011

Aislamiento de la ventilación de la sala de control, según diseño, al activarse la señal de uno de los analizadores de gases tóxicos del aire de entrada. Al parecer, pudo tratarse de una señal no real del sensor de cloro activada, según ha advertido el titular, por la presencia de humedad en el equipo. Este suceso no ha tenido impacto en las personas, ni en el medio ambiente, ni tampoco ha afectado a la operación de la planta.