

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

05 de Enero de 2012

Arranque de las unidades de filtración de emergencia de sala de control por haberse producido la pérdida de alimentación eléctrica de los monitores de radiación de la toma de aire de la ventilación de sala de control. El titular ha detectado que el fallo estaba en el inversor (convertidor de corriente continua en alterna) que alimenta los citados monitores, por lo que ha procedido a su reparación. El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni el medio ambiente.