

ISN24H

Ascó I (Tarragona)- Nivel INES 0

27 de Noviembre de 2012

Durante una inspección relacionada con los requisitos de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, la Inspección ha detectado que las pruebas realizadas en el pasado no incluyeron la revisión de los contactos eléctricos asociados con los finales de carrera de las válvulas de aislamiento de la aspiración de las bombas del sistema de evacuación de calor residual y de las bombas del rociado desde los sumideros de contención. Dichos contactos eléctricos entran en la lógica de la transferencia semiautomática a la recirculación desde sumideros tras una inyección de seguridad.

El suceso, que no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población y el medioambiente, es aplicable a las dos unidades de la instalación.