

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Enero de 2012

Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) al superar los 15 minutos establecidos en las mismas para ajustar la calibración de una de las válvulas de seguridad del presionador. El titular ha procedido a reajustar el punto de tarado de presión al que la válvula debe abrirse.