

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

12 de Mayo de 2012

Durante una inspección rutinaria, el titular ha detectado que en algunas arquetas de conductos eléctricos confluyen cables de más de un tren de seguridad (sistema de redundancia), incumpliendo el criterio de separación física.

El titular ha procedido a separar físicamente los cables de potencia de los distintos sistemas de seguridad afectados, para evitar que, por contacto, un defecto eléctrico en un cable pudiera afectar a distintos trenes.