

ISN24H

Trillo (Guadalajara) - Nivel INES 0

11 de Diciembre de 2012

Durante unos trabajos de verificación de holguras en el edificio eléctrico, se advirtió una rotura en el sellado de un paso de cables en un muro de separación que actúa como barrera contra incendios. Se selló de inmediato esa área conforme establece el procedimiento y se mantuvieron los citados trabajos de mantenimiento. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.